

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Das Minimenü.....	3
Anpassen von Tastenkürzeln (Shortcuts)	4
Hinzufügen von Benutzerbefehlen	5
Anpassen der Werkzeugpaletten-Gruppen	6
Ändern der Symbolgröße und Position von Befehlen	7
Verschieben von Befehlen in die erweiterte Schaltflächenleiste	8
Hinzufügen zu Schnellzugriffsleiste	9
Zusatzmodule deaktivieren	10
Modellzustände mithilfe von Excel bearbeiten	11
Speichern von Ansichten	12
Erstellen von 3D-Anmerkungen.....	13
Ändern und Anpassen des Farbschemas	14
Übernehmen von Benutzereinstellungen bei Versionenwechsel.....	15
Handlung großer Baugruppen	16
Freigeben von Dateien/ Ansichten	17
Wechseln der Auswahlmodi	18
Parameter benennen.....	19
Schnelles Erstellen einer Zeichnung	20
Modellanmerkungen abrufen.....	21
Pack and Go	22
Automatische Positionsnummern	23
Automatische Mittellinien	24
Basislinienbemaßung.....	25
Kettenbemaßung.....	26
Die Bohrungstabelle	27
Bemaßungen von Bohrungen/ Gewinden, Biegungen und Fasen	28
Zu NTI.....	29